

## Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 06.02.2018

Betreiber:	Bernd Kunst / BEKU Geflügelmast GmbH Bundesstraße 19a 27801 Dötlingen
Betriebsstandort (Adresse):	Dötlingen, Bundesstraße 19a Flur: 29; Flurstück(e): 22/6
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.11.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von gemischten Beständen mit einem Wert von 100 oder mehr der Summe der Vom Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen jeweils ausgeschöpft werden in den Nummern 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.7.1 oder 7.1.8.1

### Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?

Ja       Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis
Besatzdichte in den Hähnchenmastställen zu hoch	Nächster Mastdurchgang
Abluftführung an Hähnchenstall 1/2 nicht auf 1,5m über höchstem Dachpunkt	Juli 2018

Nachprüfungstermin, Datum: bis August 2018

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 06.02.2021