

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG
Az.: 10177-18-06**

Zuständige Überwachungsbehörde:	Landkreis Oldenburg
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	19.09.2023
Betreiber:	Wilhelm und Malte Hoffrogge Krim 2 27801 Dötlingen
Betriebsstandort (Adresse):	Dötlingen, Krim 2 Flur: 14 Flurstück: 29/6; 32/2
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.11.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von gemischten Beständen mit einem Wert von 100 oder mehr der Summe der Vom Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen jeweils ausgeschöpft werden in den Nummern 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.7.1 oder 7.1.8.1

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Datum Nachprüfungstermin:

Datum nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung:	September 2026
--	----------------