

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 20.09.2018

Betreiber:

Werner und Axel Iben Hähnchenmast GbR
(Ställe 1+2); Iben Mast KG (Ställe 3+4)
Strudthafe 2
27777 Ganderkesee

Betriebsstandort (Adresse):

Ganderkesee, Strudthafe 2
Flur: 52; Flurstück(e): 4/9

Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:

7.1.3.1 E

Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von
Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr
Mastgeflügelplätzen

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis
fehlende Ablufttürme bei den Ställen Nr. 1 und 2	in Absprache

Nachprüfungstermin, Datum: bis März 2019

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: September 2021