

## Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 16.08.2018

Betreiber:

Oliver Höfel  
Haidhäuser 12  
27801 Dötlingen

Betriebsstandort (Adresse):

Dötlingen, Haidhäuser 12  
Flur: 57; Flurstück(e): 10/4 und 10/1

Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:

7.1.11.1

Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von gemischten Beständen mit einem Wert von 100 oder mehr der Summe der Vom Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen jeweils ausgeschöpft werden in den Nummern 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.7.1 oder 7.1.8.1

**Fazit:**

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?

Ja  Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis
ungenehmigter Umbau des Stalles MS rechts/MS links	in Absprache
ungenehmigte Nutzungsänderung des Güllebehälters in einen Sammelbehälter für Reinigungswasser/ Waschwasser	in Absprache
in den Ställen mit den jetzigen Nummern 4 und 5 wurden mehr als die genehmigten Tierzahlen eingestallt	nächster Mastdurchgang

Nachprüfungstermin, Datum: bis Februar 2019

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: August 2021